



Финансово изгодни решения за ремонт!

При VW Touareg и Porsche Cayenne, в зависимост от натоварването, може да се чуе пукане и усетят вибрации в купето. Една от причините може да е повреден или износен висящ лагер. Това води до невъзможността лагера да носи кардана и затова трябва да бъде заменен.



Забележка!

Производителят на автомобила не предлага отделно висящ лагер и може да бъде поръчан само с кардана. Това прави замяната много скъпа.

febi bilstein има решение за бърз и ефикасен ремонт:

Висящият лагер се предлага и отделно!

Приложение в:

VW Touareg производство до 2010 год.

Porsche Cayenne производство до 2010 год.

Ориг. номер 955 421 020 14 SK

Ориг. номер 7L0 521 102 N SK

Това спестява пари на клиента, просто защото една част е по-евтина от цял комплект.

Регистрирайте се сега за официалните информационните бюлетини на febi bilstein и ще получавате автоматично най-новата техническа информация по имейла. Повече информация може да намерите на www.febi.com

Само попитайте за резервните части на febi bilstein.

Пълната гама може да намерите на: www.febi-parts.com

febi no. 38548

