



## Всичко за Вашия професионален ремонт!

Носач с всички монтажни елементи

febi no. 37000

Ориг. No 1 064 128 S1



**Приложение:**

Всички модели на Ford Focus 1 (1998-2004) с изключение на RS/ST170

Могат да възникнат проблеми при смяната на задния носач (febi No 32582) заради сериозната корозия между гумения тампон и монтажните болтове. Най-често единствения начин за разглобяване е чрез срязване на болта. В резултат е необходима замяна на болта и гайката. Обаче, често носачът се доставя от производителя без необходимите крепежни елементи.

febi bilstein има решение за бърз и ефикасен ремонт:

**febi bilstein сега Ви предлага тези носачи като ProKit с подходящите гайки и болтове (febi No 37000).**

Този пълен ремонтен комплект осигурява професионален ремонт без необходимост от други доставки. Това спестява време и пари и на сервиза и на клиента!



**Внимание:**

Ексцентричният болт и ексцентричната шайба се използват за настройка на напречния наклон, който трябва да се регулира задължително след замяната на носача.

Всеки използващ ProKit може спокойно да предположи, че той съдържа всички необходими части за ремонта. Открийте новите ремонтни комплекти на: [www.febiprokit.com](http://www.febiprokit.com)

**Просто потърсете резервните части на febi bilstein.**

**Пълната гама може да намерите на: [www.febi.com](http://www.febi.com)**

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

febi is a bilstein group brand

[www.febi.com](http://www.febi.com)

